

Что нового? [Firmware]

2.5.0.14.13 — 12.02.2026

Прошивка 2.5.0.14.13

Ссылка на файлы прошивки:

<https://www.is74.ru/upload/domofonsokol/firmware/x5/2.5.0.14.13.zip>

Ссылка для обновления: <http://firmware.domofon-sokol.ru/X5/2.5.0.14.13/>

Актуальный API можно скачать на странице [API-документация](#)

Web-Интерфейс

- Скорректировали шаблон текстового поля SIP-номер в настройках квартир (по примеру кнопки SOS/Консьерж);
- Исправили настройку матрицы для коммутатора цифровых трубок ДАКСИС;
- Добавили переключатель видео в настройках калиток при прямых вызовах;

SIP-клиент

- Исправили воспроизведение аудиофайла при оповещении;
- Исправили применение параметра "videoEnable" в методе "/sip/options"
- Исправили передачу видео в SIP-вызове;
- Исправили переключатель включения/отключения видео в SIP-вызове;
- Исправили воспроизведение информирования с панели;
- Добавили возможность включать/выключать видео в прямых звонках;

HTTP-сервер

- Исправили применение параметра "enable" в методе "/v1/network/available";
- Скорректировали шаблон текстового поля SIP-номер в настройках квартир (по примеру кнопки SOS/Консьерж);
- Добавили параметр "video" в методе "/gate/settings" для включения/выключения видео в прямых звонках;#

Микроконтроллер

- Исправили проблему, при которой вызов с калитки не завершался на основной панели без трубки;
- Исправили вызов с кнопки "Консьерж" со второго нажатия;
- Исправили вызов в квартиру "1" через модуль цифровых трубок АЦТ-25ТМ. Для корректной работы необходимо перезаписать матрицу ККМ, где D0-E0 - пустая ячейка

2.5.0.14.7 — 12.01.2026

Прошивка 2.5.0.14.7

Ссылка на файлы прошивки:

<https://www.is74.ru/upload/domofonsokol/firmware/x5/2.5.0.14.7.zip>

Ссылка для обновления: <http://firmware.domofon-sokol.ru/X5/2.5.0.14.7/>

Актуальный API можно скачать на странице [API-документация](#)

Обновление на данную версию прошивки возможно НАЧИНАЯ С ВЕРСИИ 2.5.0.10.13

Web-Интерфейс

- Изменили способ удаления сетевых настроек при сбросе панели;
- Исправили закрытие модального окна при удалении аудио файла;
- Исправили проблему с открытием страницы "Видеопоток -> Разрешение";
- Исправили переход на страницу недоступности сети после сброса панели;
- Исправили проблему при загрузке одного и того же файла резервной копии;
- Добавили поле "сумматор" на странице "Матрица ККМ";
- Добавили выбор метода отправки DDNS запросов на странице "Сеть -> DDNS";
- Добавили поддержку дробных чисел в персональных настройках уровней трубок;
- Добавили поддержку заголовка "X-Max-Content-Lenght" для загрузки аудиофайлов;
- Добавили вкладку "Доступность сети" для установки сервера для проверки доступности сети;

SIP-клиент

- Исправили блокировку микрофона при режиме информирования;
- Исправили в SIP-вызов с основной панели при прямых вызовах;

- Исправили прямые звонки с калитки при отсутствии SIP-регистрации;
- Исправили воспроизведение офлайн-ассистент при открытии двери с кнопки;
- Исправили использование начало времени вызова в логах;
 - Иногда время вызова в логах отображалось как "0";
- Исправили бесконечный вызов при получении ошибки "603 Decline" от SIP сервера;
- Добавили сообщения, связанные с вызовами:
 - Начался вызов в SIP:
 - [%lld] SIP handset call started for apartment %u
 - Приняли вызов в SIP при вызове в sos:
 - [%lld] SIP handset talk started for sos
 - Приняли вызов в SIP при вызове в консьерж:
 - [%lld] SIP handset talk started for concierge
 - Приняли вызов в SIP при вызове в квартиру:
 - [%lld] SIP handset talk started for apartment %u

UART-клиент

- Исправили номер квартиры в сообщении при открытии режимом "Открытие любым ключом";
- Добавили логи связанные с вызовами:
 - Попытка вызова в sos:
 - [%lld] Trying call to sos
 - Попытка вызова в консьержа:
 - [%lld] Trying call to concierge
 - Попытка вызова в квартиру:
 - [%lld] Trying call to apartment %u
 - Установлена блокировка на AT:
 - [%lld] CMS handset blocked
 - Установлена блокировка на SIP:
 - [%lld] SIP handset blocked
- Заменяли лог связанный с завершением вызова:
 - Было:
 - [%lld] CMS handset call done for apartment %u, handset is down
 - Стало:
 - [%lld] All calls are done for apartment %u
- Добавили отображение сообщения в логах о завершении вызова при включенных блокировках на квартире;

RTSP-сервер

- Исправили пропадание звука при использовании кодеков AAC и PCM;
- Исправили потери кадров при использовании TCP-соединения;
- Исправили некорректное завершение некоторых TCP-соединений;

HTTP-сервер

- Исправили работу инкремента на SL1 ключах;
- Исправили некорректное восстановление матриц ККМ;
- Исправили установку параметров в методе "/v1/network/syslog";
- Исправили получение резервной копии размером более 512 Кбайт;
- Исправили установку доменного имени в методе "/v1/network/ddns";
- Исправили установку доменного имени в методе "/v1/network/syslog";
- Исправили отображение стандартных параметров оптического тампера;
- Добавили отображение сетевых настроек для DHCP-интерфейса;
- Добавили удаление любого кода открытия, указав номер квартиры "-1";
- Добавили подтверждение примененных настроек в методе "/v1/sip/setting";
 - **среднее время выполнения запроса увеличилось до 5-10 секунд;**
- Добавили указание номера квартиры в ошибке при сохранении матрицы ККМ с дублирующей квартирой;
- Исправили код "400" на "404" при не существующей квартире;
- Добавили настройку параметров проверки доступности сети;
 - Метод: /v1/network/available;

Микроконтроллер

- Исправили массовый замер всех трубок;
 - Если уровень абонентской трубки был "0", то последующие тоже имели уровень "0";
- Исправили проверку для работы оптического тампера;
- Исправили отображение надпись на дисплее при замере АТ;
- Исправили создание вызова в SIP при заблокированной АТ;
- Исправили завершение вызова при замере абонентской трубки;
- Исправили воспроизведение офлайн-ассистента при автосборе ключей;
- Исправили неверные номера квартир при добавлении ключей через автосбор;
- Исправили сообщение открытия доп.входа при открытии с основного считывателя;
- Добавили поддержку сумматора Цифрал-С01;
- Добавили открытие дверей во время обновлении до перезагрузки панели;
- Добавили блокировку клавиатуры во время обновлении до перезагрузки панели;

2.5.0.12.8 — 24.06.2025

Прошивка 2.5.0.12.8

Ссылка на файлы прошивки:

<https://www.is74.ru/upload/domofonsokol/firmware/x5/2.5.0.12.8.zip>

Ссылка для обновления: <http://firmware.domofon-sokol.ru/X5/2.5.0.12.8/>

Актуальный API можно скачать на странице [API-документация](#)

Обновление на данную версию прошивки возможно НАЧИНАЯ С ВЕРСИИ 2.5.0.10.13

Web-Интерфейс

- Переработали страницу настроек сети;
- Ограничили запуск обновления при невыбранных разделах;
- Временно не работает страница "Видео" -> "Черно-Белый режим";
- Исправили сохранение настроек калитки;
- Исправили шаг при выборе битрейта видеопотока;
- Исправили автозаполнение матрицы при ККМ Даксис;
- Исправили максимальную температуру камеры до 120 градусов;
- Исправили загрузку одного и того же файла резервной копии;
- Исправили максимальный размер загружаемого аудиофайла (512 Кбайт);
- Исправили проблему с пропаданием списка ключей после включения режима "Автосбор"
- Добавили параметры уровни трубки:
 - "Напряжение при обрыве"
 - "Напряжение при неисправности"
- Добавили отображение дублей в матрице ККМ;
- Добавили страницу "Оповещение через домофон";
- Добавили новые поля для настройки syslog-сервера;
- Добавили отображение модели настроенного матрицы ККМ;
- Добавили возможность ввода дробных чисел в уровнях трубки;
- Добавили кнопку "Удалить все ключи" в модальном окне квартиры;
- Добавили автоматическое завершение сессии при бездействии пользователя;
 - Установить продолжительность сессии можно в разделе "Профиль" (в правом верхнем углу) на странице "Настройки аккаунта";
- Добавили информацию об активированном режиме калитки на главную страницу;
- Добавили возможность загрузки аудиофайлов для голосового офлайн-ассистента для событий:
 - сработка тампера;
 - открытие по кнопке;
 - открытие ключом или кодом;
 - ошибка открытия ключом или кодом;

SIP-клиент

- Добавили уникальный идентификатор для вызовов;
- Исправили прямые вызовы для кнопок SOS и Консьерж;
- Исправили получение аудиопотока при запросе звука без видео;

RTSP-сервер

- Улучшили качество изображения с камеры в разное время суток;
 - Примеры в конце
- Добавили возможность изменить стандартный порт RTSP;

```
/camera/rtsp
```

- Добавили поле для передачи параметра при отправке снимков детекции движения;

```
- /camera/md
```

- Исправили сохранение настроек видеопотока;
- Переписали алгоритм переключения изображения в ЧБ и Цвет;

HTTP-сервер

- Временно не работает метод "/camera/whiteBlack";
- Полностью переписали обработчик HTTP-запросов;
- Добавили поддержку HTTPS с поддержкой ssl-сертификата;

```
- /v1/certs/https/key.pem - загрузка ключа шифрования  
- /v1/certs/https/cert.pem - загрузка сертификата шифрования
```

- Добавили параметр "speed" в настройки дисплея;

```
- /v1/display
```

- Добавили ограничение уровней трубок до 40 вольт;
- Добавили возможность настраивать адрес для ring-a сервера;
 - По умолчанию используется шлюз сети

```
- /v1/network/available
```

- Добавили восстановление матрицы входов из резервной копии;
- Добавили проверку одинаковых квартир в матрицах коммутации;

- Добавили параметр для принудительно пропуска проверки версий при обновлении;

- skipVersion: boolean

- Исправили создание пустых архивов резервной копии;
- Исправили изменение громкостей настройки с клавиатуры;
- Исправили некорректный текст ошибки при записи настроек реле;
- Исправили создание резервной копии при отсутствии матрицы ККМ;
- Исправили сброс сетевых настроек при сбросе панели к заводским;

- /system/restore

- Исправили восстановление резервной копии при стандартных уровнях трубки;
- Исправили создание резервной копии при ненастроенной модели матрицы ККМ;
- Добавили возможность загрузки аудиофайлов для голосового офлайн-ассистента
 - Методы:
 - /v1/{типы событий} - Получение списка аудиофайлов;
 - /v1/{типы событий}/list - Получение списка аудиофайлов;
 - /v1/{типы событий}/file - Загрузка аудиофайлов;
 - События:
 - /notification/forced - Воспроизведение аудиофайла на динамике панели;
 - /assistant/button/neutral - Воспроизведение аудиофайла при кнопке открытия двери;
 - /assistant/key/infrom - Воспроизведение аудиофайла при персональной настройке "Голосовое сопровождение открытия";
 - /assistant/key/open/neutral - Воспроизведение аудиофайла при открытии ключом или кодом;
 - /assistant/key/error/neutral - Воспроизведение аудиофайла при ошибке открытия ключом или кодом;
 - /assistant/tamper/alarm - Воспроизведение аудиофайла при сработке тампера;

DDNS-клиент

- Добавили выбор метода для отправки HTTP-запроса;

/v1/ddns

Микроконтроллер

- Добавили каскадное включение панели;
 - При напряжении выше 10 В панель переходит в рабочее напряжение;

- При напряжении ниже 7 В в рабочем состоянии панель не выключается и пишет на дисплее о низком напряжении;
- Улучшили работу панели с коммутатором Метаком;
- Исправили подмену 11-ого ключа при использовании автосбора;
- Исправили работу офлайн-ассистента на ключи, добавленные из файла csv

Примеры изображений с панели

Было



Стало

